

報價單

客戶名稱：亞洲科技園區

電話：0936210000

工程名稱：監視系統工程

傳真：03 -3267149

聯絡人：黃主任

日期：2023/7/5

7月3日前往園區查修，主機2台雷擊故障無法開機，攝影機5支無畫面，

攝影機位置及維修所需材料如下：

- 1.警衛室房頂照往大門（更換變壓器已修復）
- 2.卸貨區斜對面電杆照往卸貨區（更換絞傳已修復）
- 3.A棟頂樓照往中庭鐵門攝影機故障未修復
- 4.A棟頂樓照往中庭側面全景（更換變壓器已修復）
- 5.頂樓中庭照往B棟（更換絞傳已修復）

項次	品名	數量	單位	單價	合計
01	16路AHD高畫質監控主機含4TB硬碟	2	臺	18500	37000
02	KIM品牌臺灣製造戶外防水2百萬畫素高解析紅外線攝影機 (投射距離高達40-60米，含防護罩支架及五金另料)	1	只	3500	3500
03	攝影機專用變壓器	2	個	350	700
04	攝影機查修.安裝.調測等五金另料施工費用	5	只	800	4000
05	機房設備組裝/網路設定、線路整理、絞傳及五金另料等施工 費用	1	式	3000	3000
				小計：	47507
				稅金：	不含
				總計：	48200

備註：兩台主機安裝完成後看32只攝影機是否有畫面，是否故障，再另行報價！

英明視訊科技實業社

經辦人：馬文明

手機：0935-598-798